TODOPARTES
REFACCIONES Y EQUIPOS DE PODER

269-79430-J0

BOBINA MOTOR ROBIN SUBARU EH12 ORIGINAL

Robin

Ficha técnica

Documento generado el 23/11/2024 10:01:21
Estos datos técnicos pueden ser diferentes al articulo real ya que pudieron haber cambiado en alguna modificación por parte del fabricante, para mas información visita el sitio del fabricante o www.todopartes.mx